

平成19年2月10日

リンナイ株式会社製の開放式小型湯沸器による
一酸化炭素中毒事故の再発防止について

武州ガス株式会社

1. 経緯

平成19年2月7日、神奈川県においてリンナイ株式会社製の開放式小型湯沸器（不完全燃焼防止機能付き）による死亡事故が発生しました。

当該事故は、一酸化炭素中毒によるものとみられています。

リンナイ株式会社が過去の事故事例を調査したところ、同機種及び類似機種で過去4件の事故が発生していることを確認しました。

【対象型式】

RUS-5RX

RUS-51BT

RN-405SD（東京ガス型式）

2. お客さまへのご使用上の注意

小型湯沸器をご使用の時は、必ず換気扇やレンジフードのファンを回すか、窓を開けて排気が外に出るよう換気をして下さい。

使用中にたびたび火が消える場合は点検が必要となります。ただちに使用を中止し、お買い求めになったお店または最寄の武州ガスにご連絡下さい。

以上